

# **PROGRAMA GENERAL DE ACTUACIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA DENTRO DEL PLAN DIRECTOR DE LA CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA LA REDONDA.**

## **PRIMERA FASE**

- **Datos sobre la actuación:** Adjudicación a la **Empresa Constructora de Obras Municipales, S.A. (COMSA)**, en Diciembre 1999. Precio: 39.981.166 pesetas (**240.291,65 euros**). Finalizada la obra en el año 2001 y recibida el 7 de marzo de 2002.
- **Características de la Actuación** (centrada en el Deambulatorio):
  - Creación de una cámara ventilada bajo el nivel del pavimento, para disminuir las humedades de los zócalos. Reposición posterior del solado existente.
  - Reparación de cubiertas.
  - Sustitución del actual lucernario de la cúpula central elíptica del deambulatorio por el cupulín originalmente ideado a finales del siglo pasado o por un elemento más moderno hecho a medida.
  - Limpieza de los parámetros exteriores del deambulatorio y de los de la cabecera del templo. Limpieza del interior del deambulatorio.
  - Retacado de todas las fisuras y grietas, sin utilizar cemento.
  - Protección de bienes muebles del deambulatorio.
  - Restauración del sepulcro del Obispo. Limpieza superficial del sepulcro de Espartero.
  - Restauración y limpieza de algunas pinturas murales.
  - Sustitución de los vidrios de los cupulines y de las dos ventanas del deambulatorio.
  - Mejora generalizada de la iluminación.

## **SEGUNDA FASE**

- **Datos sobre la actuación:** Adjudicación a la **Empresa SOPSA**, en Diciembre 1999. Precio: 38.750.928 pesetas (**232.897,77 euros**). Finalizada la obra en el año 2001 y recibida el 19 de junio de 2002.
- **Características de la Actuación** (Limpieza interior del edificio de la Concatedral):
  - Limpieza de paramentos interiores de las naves góticas, puesto que la limpieza del deambulatorio ya está incluida en la fase I y la de la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles se hizo hace unos pocos años.
  - Protección de los bienes muebles, fundamentalmente del órgano, durante las tareas de limpieza.
  - Retacado de las fisuras existentes.

## **TERCERA FASE**

- **Datos sobre la actuación:** Adjudicación a la **Empresa DAMARIN, S.L.**, en 11/12/02. Precio: **719.519,42 €**. Finalizada la obra en el año 2005 y recibida el 19 de Mayo de 2005.
- **Características de la Actuación** (Actuación centrada en la Portada Principal y la fachada de la calle Portales):

- Consolidación, limpieza y reposición de faltantes en las fachadas Sur y Oeste, eliminando añadidos de mortero de cemento.
- Eliminación de resinas inconvenientes en las grietas, sustituyéndolas por morteros adecuados.
- Mejora del sistema de evacuación de aguas pluviales en los faldones Sur y Oeste y en las capillas del lado Sur, incluyendo la colocación de bajantes y la impermeabilización con lámina de plomo.
- Restauración de las vidrieras en las fachadas de intervención, colocando bastidores de acero.
- Mejora de la terraza existente en el ángulo sur-oeste, evitando su percepción desde la calle.
- Restauración del solado del atrio, sustituyéndolo si fuera irre recuperable.
- Restauración de la reja del atrio.
- Reposición del empizarrado de las cúpulas del deambulatorio.

## CUARTA FASE

Actualmente en fase de ejecución, centrada en la *rehabilitación, limpieza y restauración de la* fachada norte del templo, con un presupuesto de ejecución de **969.932€ euros**.

## FASE PENDIENTE

Aunque las fases de actuación anteriores cubren la mayor parte de los aspectos importantes en relación con la conservación y restauración de la catedral y la fase cuarta viene a cerrar las intervenciones necesarias en el exterior del monumento, queda pendiente una acción imprescindible sobre la **Capilla de los Ángeles**, que se refiere especialmente a su extraordinaria cúpula.

- La cúpula demanda una consolidación que elimine las numerosas fisuras que se aprecian y que interrumpen las bellas pinturas murales de José de Beges que cubren toda la superficie.
- Estas pinturas precisan además consolidación y limpieza, lo que mejorará sensiblemente la apreciación del conjunto.
- Será también el momento de mejorar el solado de esta capilla barroca, dado el estado del actual solado, moderno y poco apropiado para este espacio.
- Debe ser también incluida en esa última fase necesaria, la restauración de la magnífica sacristía, de manera que recupere sus valores originales hoy en parte perdidos.
- Es una obra pendiente la adecuación de algunos espacios existentes en este cuerpo edificatorio sobre el nivel del entablamento de la capilla junto al extradós de la cúpula, con acceso por las amplias escaleras de las torres, con la posible inclusión de un sencillo museo de la fábrica y una maqueta que muestre la complejidad de este conjunto catedralicio, con ampliaciones a partir de las naves góticas, en el barroco del XVII, del XVIII y las adaptaciones del XIX para convertir el templo en catedral.
- Todo ello constituye el contenido de una fase última de este conjunto de acciones emprendidas dentro del 1% cultural que van devolviendo a la Redonda al estado de conservación que merece su calidad artística y ponen de relieve los valores que contiene en todos los órdenes. Se estima que el costo de esa última intervención será similar al de la cuarta, actualmente en fase de contratación de obra, que alcanza a casi un millón de euros. **24.11.08.**