

**RESOLUCIÓN DE 11/08/2011 DE LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL POR LA QUE SE RESUELVEN SOLICITUDES DE PRÓRROGA DE EJECUCIÓN DE OBRAS SUBVENCIONADAS AL AMPARO DE LA ORDEN TER 1005/2010, DE 22 DE ABRIL**

A la vista de la solicitud de prórroga de ejecución presentada por la Diputación Prov. de Córdoba, a través de la aplicación informática creada al efecto en la dirección electrónica del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (www.mpt.gob.es) con nº de Ticket 2728326, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Orden TER 1005/2010, de 22 de abril, sobre procedimiento de concesión de subvenciones para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.

Considerando que:

1º.- A la vista de la solicitud presentada por la entidad beneficiaria, concurren hechos y circunstancias que aconsejan la ampliación del plazo de ejecución solicitado.

2º.- La solicitud se ha realizado antes de la finalización del plazo de ejecución establecido para las mismas, siendo este el día 14/09/2011

Es por lo que, RESUELVO:

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Orden TER 1005/2010, de 22 de abril, modificado por Orden TAP/1370/2011, de 3 de mayo, acceder a lo solicitado, ampliando el plazo de ejecución para las obras que a continuación se relacionan hasta el día que se indica para cada una de ellas y con el siguiente detalle.

<b>Id</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Motivo</b>	<b>Fecha Solicitada</b>	<b>Resolución</b>
2522	Castro del Río	REPARACION DEL ENTORNO DE LA MURALLA Y PROTECCION ANTIDESPENDIMIENTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	14/03/2012	aceptada
534	Diputación Prov. de Córdoba	Reparacion daños por temporales en carretera provincial CP-169 De Jauja	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	30/09/2011	aceptada
524	Diputación Prov. de Córdoba	Reparacion daños por temporales en carretera provincial CP-122 de Monturque a Doña Mencía, tramos 2,3,4 y ramal	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	30/09/2011	aceptada
597	Diputación Prov. de Córdoba	Reparación daños por temporales en carretera provincial CO-8215 "De A-331 a El Higueral (Iznájar)	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	30/09/2011	aceptada

<b>Id</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Motivo</b>	<b>Fecha Solicitada</b>	<b>Resolución</b>
492	Diputación Prov. de Córdoba	por Solerche (Iznájar)" Reparación daños por temporales en carretera provincial co-5207 "De Monturque a CO-6216"	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	30/09/2011	aceptada
622	Diputación Prov. de Córdoba	Reparación daños por temporales en carretera provincial CO-8213 "De A-3226 a CO-7213 por Arroyo Tijeras(Rute)	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	30/09/2011	aceptada
613	Diputación Prov. de Córdoba	Reparación daños por temporales en carretera provincial CO-8212 "De A-333 a Rute por Las Lagunillas(Priego de Córdoba)	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	30/09/2011	aceptada
609	Diputación Prov. de Córdoba	Reparación daños por temporales en carretera provincial CP-3 "De El Pamplinar"	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	30/09/2011	aceptada
576	Diputación Prov. de Córdoba	Reparación daños por temporales en carretera provincial CP-172 "De Cuscuñana"	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	30/09/2011	aceptada
567	Diputación Prov. de Córdoba	Reparación daños por temporales en carretera provincial CP-194 "De las Atalayas"	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	30/09/2011	aceptada
486	Diputación Prov. de Córdoba	Reparación de daños por temporales en vía provincial CP-258 "De la Dehesilla"	OTROS	14/03/2012	aceptada
512	Diputación Prov. de Córdoba	Reparación daños por temporales en carretera provincial CP-116 "De Don Ramiro"	OTROS	14/03/2012	aceptada
523	Diputación Prov. de Córdoba	Reparación daños por temporales en carretera provincial CO-5211, De Aguilar a A-3133 por Sant. Virgen de los Remedios (Aguilar)	OTROS	14/03/2012	aceptada
530	Diputación Prov. de Córdoba	Reparación daños por temporales en carretera provincial CP-168 De la Laza	OTROS	14/03/2012	aceptada

<b>Id</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Motivo</b>	<b>Fecha Solicitada</b>	<b>Resolución</b>
537	Diputación Prov. de Córdoba	Reparación daños por temporales en carretera provincial CO-5301 De A-379 a A-3133	OTROS	14/03/2012	aceptada
582	Diputación Prov. de Córdoba	Reparación daños por temporales en carretera provincial CO-6217 "De Cabra a las Huertas de la Alcantarilla (Cabra)"	OTROS	14/03/2012	aceptada
584	Diputación Prov. de Córdoba	Reparación daños por temporales en carretera provincial CO-6223 De A-318 a A-3131 por estacion FC. de Campo Real (P.Genil).	OTROS	14/03/2012	aceptada
600	Diputación Prov. de Córdoba	Reparación daños por temporales en la CO-6204 de N-432 en la Estación de Luque a CO-6200	OTROS	14/03/2012	aceptada
638	Diputación Prov. de Córdoba	Reparación daños por temporales en la CO-7212 de A-3226 a CO-6213 por Algar y Gaena	OTROS	14/03/2012	aceptada
653	Diputación Prov. de Córdoba	Reparación daños temporales CO-8211 de A.339 a Fuente Alhama por Zagrilla Baja y El Esparragal	OTROS	14/03/2012	aceptada
611	Diputación Prov. de Córdoba	Reparación daños temporales CO-7204 de A-333 en el Cañuelo a CO-7202	PERMISOS O AUTORIZACIONES PENDIENTES	14/03/2012	aceptada
647	Diputación Prov. de Córdoba	Reparación daños temporales en la CO-8202 de A-339 a Sileras	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	14/03/2012	aceptada
3456	Doña Mencía	INTERVENCIÓN EN LA LADERA BUENAVISTA PARA LA PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES EN EL PLAN PARCIAL 3 DE DOÑA MENCÍA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	14/01/2012	aceptada
2614	Lucena	Restitución, protección y consolidación del colector general de saneamiento en zonas de tránsito por márgenes del Río Lucena	PERMISOS O AUTORIZACIONES PENDIENTES	14/03/2012	aceptada
2273	Lucena	Reparación y prevención de	CONDICIONES	24/11/2011	aceptada

<b>Id</b>	<b>Organismo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Motivo</b>	<b>Fecha Solicitada</b>	<b>Resolución</b>
		daños causados por el Arroyo de los Yesares en el Bulevar de Las Palomas	CLIMATOLÓGICAS		
2331	Montoro	Reparacion Muro Calle Antón de Montoro	OTROS	14/03/2012	aceptada
3908	Puente Genil	REPOSICION DE COLECTOR EN LADERAS DE CALLE RÍO DE ORO	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	15/10/2011	aceptada
3342	Santaella	REPARACION DAÑOS POR TEMPORALES EN EL CAMINO CO-9021, DE SANTAELLA A LA MONTIELA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	15/10/2011	aceptada
3622	Santaella	PROYECTO RESTAURACION PASEO ADARVE	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	14/03/2012	aceptada
507	Villanueva del Duque	PAVIMENTACION	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	14/03/2012	aceptada
1818	Villanueva del Duque	PABELLON POLIDEPORTIVO	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	14/03/2012	aceptada
1832	Villanueva del Duque	HOGAR DE MAYORES	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	14/03/2012	aceptada
2295	Villanueva del Duque	ESCUELA TALLER	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	14/03/2012	aceptada
2324	Villanueva del Duque	CAMPO DE FUTBOL	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	14/03/2012	aceptada
2341	Villanueva del Duque	AULAS COLEGIO PUBLICO	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	14/03/2012	aceptada
2370	Villanueva del Duque	PATIO COLEGIO	CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS	14/03/2012	aceptada

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos no son recurribles.

**Firma electrónica de la Directora**